

秋月型馬逐樂


















乗組員のフィギュアと比較すると艦橋は狭く、必要最小限の大きさであることが判る。キャンバスで困った所は「旗甲板」と連称する信号所。




羅針艦橋の天蓋上の防空指揮所。ブルワーク前面には風や波しぶきが巻き込むのを防ぐ速風装置が施されている。



電探アンテナ装備以前の前部マスト(前檣)は吹雪型以降の三脚櫓と大きな相違はない。見張所下のバーが信号桁でリリ2Dの旗が掲揚されている。




艦橋は羅針艦橋甲板から下方が末広がりの形状になっている。高射機は頑丈な三脚支柱に支えられていて、艦橋後方下部にその支柱が見える。



信号所(旗甲板)のアップ。色とりどりの信号旗が納められている。



艦橋後ろ側に設置された野菜箱。ここは後に電探室にあてられる。




艦橋上の信号旗台では信号員が手旗信号を送っている。




羅針艦橋天蓋上のマストは艦隊内連絡用の九○式無線電話機のアンテナ。








煙突上部のH型煙突は烹炊室用。煙突前面の二本と後部のパイプはボイラー蒸気捨管。煙突前方の二本の索は汽笛の引索だが、この表現は珍しい。






シェルター甲板後部。防雷具に見えるが公式図では「霧中標的」とある。




四連装発射管後部。左側の発射管に二重反転プロペラが見えている。



予備魚雷格納所の様で罰直の腕立て伏せをさせられているシーン。



煙突と魚雷発射管の中間にある二五ミリ連接機統二基の機銃合。



九二式四連装発射管四型。装填されているのは赤色頭部の訓練用魚雷



格納状態の左舷の九メートル「カッター」。


左舷の九メートル内火艇の揚げ降ろし訓練。




後部三・四番砲射撃指揮用の九四式高射装置の高射機糟塔。ただし、実際には中身は装備されなかったという。的状のものは照準演習機用標的。




後部マスト周辺。九〇センチ探照灯台、九四式高射装置の高射機(四・五メートル高角測距儀)覆塔、魚雷移送用スキッドビームなどが見える。




艦尾甲板の爆雷装填合と両舷同時発射のY型の九四式爆雷投射機。




船底にある機関冷却用の海水注水孔(右上)。他の三箇所は排水孔。





運搬用レール上の黒色実用頭部装着の九三式六ーセンチ酸素魚雷。




四番砲塔のアップ。左に見えるのが九三式六一センチ酸素魚雷の尾部。


















稳室内にも照準手などの砲員のフィギュアが配されている。




騰首舗甲板。スチール甲板の滑り止め表現が丹念になされている。

同じく錨甲板。錨鎖、キャプスタンなどの係船装置がリアルである。




後部の三番・四番連装高角砲。砲室シールドは秋月型独特の形状であるが、ジャッキステーや補強材などの付着物が各艦で微妙に異なるといわれる。




艦中央部の俯瞰。煙突下の船体内には三つのボイラー室が納まる。煙突後方の機銃台上の運装機銃は後に三連装に強化された。



防空直衛艦として駆逐艦型では初めて艦橋天蓋上に防空指揮所が設置された。艦橋トップの九四式高射機も一・二番砲と同様の方向を指向している。





右紋上空に指向された主砲の一番・二番連装高角砲。口径一〇センチ、砲身長はその六五倍(尾栓頭までの長さ)という細長い砲身が印象的。




実写に見る 秋月型各艦のディテール

写真提供一遠藤 昭·上農達生·HPS·US NATIONAL ARCHIVES 協力一原 勝洋







昭和17年5月中旬、公試運転中の「秋月」。空母部隊の直衛艦として、新式の65口径10センチ連装高角砲塔を前後2基ずつ配する強力な対空集中火力を備える。2番砲が背負式なので羅針艦橋の服高確保のため艦橋構造も背が高い。




「秋月・照月・涼月」に次ぐ4番艦の「初月」。本艦から前部マスト上に電探アンテナが装備された。それに伴い艦橋も九四式高射機支柱間の空所を利用して増築された。写真は17年12月の公試時だが電探はまだ搭載していない。



秋月型8番艦の「冬月」から船体線図が一部変更され、本艦以降は第361号艦型となった。船体形状の簡素化が進められ、船底まで直線傾斜艦首となり、船首楼甲板後半サイドラインの水はけ部も丸型から角型に変更された。







[前頁] この「春月」の写真は20年1月20日出図の「駆逐艦春月要目簿」に添付されている新造時のもの。ちなみに「春月」の竣工は19年12月28日である。機銃は単装を主体に増強されており、舷側に単装機銃のための衝立状の防弾鈑が確認できる。電探は前部マスト中段の台座に水上見張兼射撃用の電磁ホーン式二号二型(略称二二号)、上方に小型対空用の三式一号三型(略称一三号)の各アンテナが装備され、後部マストにも一三号アンテナが装備されている。また、前部マストの一三号アンテナ上部支基の下方にはE27用逆探アンテナも認められる。艦橋旗甲板下部には兵員室と野菜庫が新設されている。兵員室は鋼鈑囲いのようだが、野菜庫はキャンバス張りのように感じられる。艦尾には爆雷投下軌条の張り出し部が見える。

「花月」は、従来の艦型分類では満月型とされてきた。しかし、断片的資料とはいえ、例えば「367号艦(清月)線図」、「368号艦(大月)正面線図」の2図は共に361号艦型(冬月型)と明記されている。両者は冬月型船体のフレアやシーアを平面構成化した簡易構造版で、ステム(艦首)ラインはフェアリーダー部から船底まで傾斜直線で船底近くで折れ線になっている。また他の資料と突き合わせると「冬月」以降のシリーズの艦型の節目は367号艦(清月)ではないかと推定されるのである。残存写真からも「花月」は「冬月」系列と大きな違いは認められない。したがって「満月・花月」までを361号艦型(冬月型)、簡易構造を徹底したシリーズを清月型と仮称しても差し支えないのではないかと思われるのである。










「涼月」は20年4月7日、「大和」らと共に沖縄特攻に向かう途中、米軍機の爆弾を艦橋前に受け損傷したものの自力で佐世保に帰投。後、九十九島で知られる相ノ浦の入江に防空砲台として繋留され終戦を迎えた。[上・下] の写真は終戦後米軍が撮影したものである。[下左] 写真で沖縄特攻時に被弾した艦橋前の損傷部が判る。本艦は2度にわたって米潜の雷撃を艦首部に受けその都度復旧工事がなされた。2度目の工事の際と思われるが、写真で認められるように船体艦首部や艦橋等が簡易構造化された。この構造は前述の仮称・清月型に準拠したものと推定される。










この写真には「1945.9.15、門司港、照月級」というデータしかないが「冬月」か「夏月」であることは間違いない。後部マストの一三号アンテナ上部支基など細部に「夏月」と明確に異なる部分がある点から「冬月」と判断した。




しかし、「冬月」とすると、同艦は昭和20年8月20日に触雷し艦尾切断しているので「9月15日」という日付が問題となる。この日付が写真の撮影日なのか米海軍担当部署が情報資料を受理登録した日なのかがポイントであろう。




「冬月」が被雷後に艦尾を応急修理したことは知られているが、それがほんの間に合わせ修理に近いことがこの写真で初めて判った。応急艦尾に「FUYUZUKI」のローマ字が読める。本艦は特別輸送艦に分類後、工作設備の工事がなされ門司を基地としてB29が投下した機雷の掃海部隊を支援した。その後、「冬月」は佐世保へ回航され「涼月」と共に繋泊された。写真はその時期のものであろう。







りやすくなるのではないかと思う。 日の追加装備と新造時からの正規装備の違い、あるいは 写っていない写真だが、秋月型をテーマにする研究者や 担当造船所ごとの違いといった事があるのかもしれない。 な板材のタイプは「涼月」と「宵月」だけてあるようだ。 の一三号アンテナの取り付け支持桁が見える。このよう モデラーが見ると多くの情報が読み取れるであろう。 る際、台座も替えたのかもしれない。限られた範囲しか どこかが違うといわれる秋月型も、その特徴がだいぶ判 そうした微細な相違をチェックしていけば、1艦ごとに 他艦は桁材と斜めの支え材の構造がほとんどである。後 「冬月」は二一号アンテナから二二号アンテナに換装す け台の形状が「冬月」と「涼月」では違うように見える。 細部に目をやると前部マスト中段の電探アンテナ取り付 て撤去されたため艦橋トップの高射機はその時からない。 [左] 「冬月」は特別輸送艦に改装される時に兵装はすべ 上」は「涼月」の後部マストであるが、長い三角形状



線であることが判っている。その他の冬月型が「青月」と同じなのか、それとも唯一浦賀船渠建造の「宵月」だけかは謎である。この写真のもたらす最大の情報は、甌首ラインが水線下で折れ線(ナックル)になっていることである。図面から「冬月」と「春月」は船底まで直




昭和20年10月16日、呉において米軍が撮影した「夏月」。2、3番連装高角砲塔と機銃は撤去されているが電探アンテナは完備しており、本艦の最終状態をよくとどめる貴重な写真である。




「花月」は船首楼のシーアを直線化するなど簡易構造化を進めたといわれるが、この写真および今回末掲載の右舷真横から撮ったマゼンタ色に退色したカラーブリントを見てもシーアラインに限り冬月型と相違ないと認められる。




特別輸送艦時代の「春月」。撮影は昭和21年10月15日、呉でサイゴンに向け復員輸送任務に出航するための給油中のシーンである。本艦はその後、翌年8月25日にソ連への第3次引き渡し艦として佐世保からナホトカに向かった。




艦橋から見下ろした前甲板。操艦する際、前方視界がどのようなものかを窺い知ることができる。高角砲シールドを後ろから見ることができる写真はこれ以外にはない。







艦橋周りのディテールもさることながら、船首楼甲板舷側部の水はけ用の角型面取り部分の形状が明瞭に判るのも魅力。



前部マスト (前檣) の組み立て構造が明瞭に判る。電磁ホーン式の二二号電探アンテナの据え付け台は、もとは大型の二一号アンテナ用なのであろう。





残された公式図だけでは形状が完全に把握しにくいのが後部マストであるが、この写真が理解の助けになりそうである。




右紋一缶絡気筒(右端)付近。丸太を置いた所が応急器材格納置で上に絃裾が置いてある。中央は九メートル内火錐。甲板は細甲板になっている。







米海軍の識別資料『ONI41-42』に載った新型駆逐艦(秋月型)。B17撮影の写真があるためか、艦型の把握はかなりのものである。



公式には二組装備という数字が今

しかし、「秋月」の


一要目簿には、

几

その形状も前部よりも簡単に描か

中心線または基

退職。東京都文京区在住)からいただ について、疑問の解答となることが述 簿』との関係、あるいは公式図の写図 部に着任したことや 田氏が一七年六月二〇日頃、 いた手紙の中にあった。それには、 舞鶴工廠に赴任したという和田猪 ついて、当時の 技術大尉。東大 [造船] この解答は、「秋月」の竣工直後に 和田氏によれば 海上自衛隊入隊、 一後日装備」 秋月 昭和一六年 海将補で のことに 舞廠造船 P 一氏





るか、 が違うものと思う。 ら生じる現象で昔の後日装備とは中身 があったようだが、これは予算不足か 態になれば、艦艇の完成期日を遅らせ 採ることは不可能だった。装備品の納 部関係の装備品は機雷関係以外は民間 憶に残るような事態でなかったことも を作っている工廠の責任ではない。 なる。防衛庁でも後日装備ということ 品を載せないで引渡すか、 会社で作られるのが大半であり、 たがって、担当する部門の関係者の記 会社からの納入品が来なければ代策を 人が遅れるか納入の目処が立たない事 当時、 分に考えられる。 後日装備にするかしないかは、 上程の全般に責任があることになっ 後日装備ということにして装備 造船部や造機部と違って造丘 いずれかに 民間

工程の全般に責任があることになっている造船部の関係者には、後日装備 ている造船部の関係者には、後日装備 てある程度論議すべき対象であった。 次に後日装備になったとしても、要 自簿に後日装備が必ず明記されていた とは考えられない。要目簿は本来のあ るべき姿が書かれるべきものだから、 るべき姿が書かれるべきものだから、

きものとされても不思議ではないよう


〕時には未装備でも要目簿に記載すべ









米替「ノーチラス」からの魚雷の影響でキールが切断し、サイバン港で応急修理途中の「秋月」。この後、艦首を切断し本土へ回航された。






CONFIDENTIAL




A destroyer of the new 2,300-ton, 34-knot TERUTSUKI class. The four turtle-back turrets each house two dual-purpose 4-inch guns. The guns have been described as 80-caliber, with an effective range of 16,000 yards. A quadruple torpedo mount, probably carrying 24-inch torpedoes, is located forward of the #3 turret. There appears to be a radar array on the foremast slightly above the top of the forward director and just aft of it. It is about as large as our SC type (roughly 8'x 8'). It seems to have a large pedestal structure which might be a housing for the transmitter, thus eliminating long transmission lines. The array itself has an odd contour. The lower part is vertical, while the upper part has a backsweep. This may represent an attempt to provide simultaneous air and surface coverage. The foremast sweeps back radically from the radar platform. Two objects separated by an undetermined distance appear almost at the top. They may be UHF or VHF antennae or radio or radar detection and direction-finding antennae. No equipment appears in the mainmast, so presumably it serves only as a communication antenna support. No fire control radar antenna is visible.




米海軍の極秘文書に掲載の復旧後の「秋月」(上)。下はその拡大写真。米側は秋月クラスを終始(戦後に至るまで)照月クラスと認識していた。

17年6月11日~17年11月6日 「竣工時」



65口径10cm高角砲連裝4基、25mm機銃連裝2基、61cm魚雷発射管4連裝1基、九三式魚雷8本、九四式爆雷投射機2基、爆雷投下台6 基(水圧式2、手動式4)、爆雷54個、九三式水中探信儀1基、舷外電路



17.11.6~17.12.28

横須賀工廠にて修理。煙突横両舷に機銃台を設け、25mm機銃3連装を左右舷に各1基増備。

(11.8~12.26入渠)


18.1.19

米潜ノーチラスの雷撃2発(1発は不発)を受け損傷。

18.2.2~18.3.11 トラック島にて修理(1、2番砲塔撤去)

18年11月4日~19年6月28日

「25mm機銃3連装1基を増備、25mm機銃連装2基を3連装に換装、13mm機銃単装4基を増備、二一号電探、 逆探装備、九三式水中聴音機装備、爆雷投下軌条2基装備(爆雷投下台6基を撤去)」



18.7.5~18.10.31

7.8~7.18

7.23~8.12

8.13~9.1

9.16~9.22

10.16~10.23 入渠

18.10.31~18.11.4

19.3.30~19.4.4

三菱造船長崎造船所にて修理。

艦首部、1、2番砲塔、艦橋取付け。後部高射機の位置に25mm機銃3連装1基を装備、25mm機銃連装2基を3 連装に換装。二一号電探、逆探、九三式水中聴音機を装備。爆雷投下台6基を撤去し爆雷投下軌条2基を装備。

佐世保工廠にて残工事実施。13mm単装機銃4基を艦橋横両舷と指揮所に装備。

シンガポールにて整備。



ものという話などもある。 『戦史叢書』 0 『海軍捷号作

る

を後にしたのである。 道を通過し、 再び帰ることのない日本

機動部隊を護衛し夕刻には豊後水

戦

秋月の死闘と沈没の原因

が始まった。 の率いる機動部隊に対し米軍機の攻撃 九年一 〇月二五日朝、 小澤中 将

八時一

二五分、

月

したが、 の近くに命中し、 分に沈没した。 した爆弾が魚雷発射管あるいは発射管 艦の中央部で大爆発が起こり八時五 沈没の直接の原因は、 約二〇分後の八時四五分頃 米軍機の投下

られる。 主缶 補機類の

の中央部に大損害を受けたためと考え

うちに全滅した。また艦内の電気はす 七名の機関科員は、 機関部機器は全損し、 べて停電となり、 これにより主機械、 この時から機器はす 数名を除き一 機関長を含む八

が根強くあり、 リバット 誘爆が味方の対空砲火の破片による の沈没は、 の雷撃によるものという説 緒方艦長の語った魚雷 今日まで米潜

べて機能を停止した。

それはあたかも魚雷の誘爆によるも

に折れて沈没』したのが目撃された。

ならびに火焰を認めた瞬間、

真二

のように見えた。

しかし、

実際には魚

魚雷の誘爆により は砲撃を開始 爆以外には考えられない 雷の誘爆は起きていなかった」 全く見当たらないことから、 小思議な説である 一式酸素魚雷四本を装塡した発射管 あった所に楕円形の大穴が開き、 これは、 しかし、前部機械室の真上の発射管 魚雷の誘爆を否定して

魚雷の子


が誘爆したものと考えた。 発射管付近に命中した爆弾により魚雷 行動調書 ここでの記述は、米軍機の爆撃を目 した複数の乗員の話と、 「中部聯管に被爆」とあることから、 に書かれている交戦記録 秋月


ったのが不思議なほどである Ŧį, この時の被爆状況を山本民法氏 本の炸薬量は、 誘爆したと思われる九三式酸素魚雷 この爆発で 戦後死亡) t Ŧį, 「秋月」 は次のように述べて 合計三・六トンに達 が轟沈 九、 Ê

うに書かれている 「……秋月が突然 2 四〇八ペ もうもうたる黒煙 ージには、 次の

103

写真。資料提供=遠藤昭・原勝洋・H.P.S・海上自衛隊第一衞科学校・U.S. NATIONAL ARCHIVES





春月の4番砲塔



